

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Distribution de : **VEBRON**

Maître d'ouvrage : CC GORGES CAUSSES CEVENNES

Mende, le lundi 10 mars 2025

Page 1/1

Lieu de prélèvement		Date et préleveur		Terrain			Laboratoire										
				Chlore total mg(Cl ₂)/L	pH unité pH	Temp. de l'eau °C	Bactériologie					Physico-chimie					
							Bact. coliformes n/(100mL)	Esché- richia coli n/(100mL)	Flora à 22°C n/mL	Flora à 37°C n/mL	Entéro- coques n/(100mL)	Conduc- tivité µS/cm	Amo- nium mg/L	Nitrites mg/L	Nitrates mg/L	Dureté °f	Turbi- dité NFU
RESERVOIR VEBRON ROBINET APRES UV		24/02/2025 LDA48		<0,03	8,1	7,2	0	0	7	2	0	397	<0,01	<0,01	5,5	20,7	0,62
VEBRON HABITATION PARTICULIERE		24/02/2025 LDA48		<0,03	8	6,5	0	0	5	3	0	395	<0,01				0,54
Limites de qualité en gras		maximum			9		0	0			0	1100		0,1	50		1
Références de qualité en italiques		minimum			6,5							200					

Afin de faciliter la lecture du bulletin sanitaire, le tableau ci-dessus ne reprend qu'une partie représentative des paramètres réalisés lors du contrôle sanitaire. Néanmoins l'interprétation des résultats tient compte de la totalité des paramètres échantillonnés. La quantification exhaustive des paramètres est consultable à la demande en mairie.

Conclusions Résultats conformes, le jour du contrôle, aux limites de qualité en ce qui concerne les paramètres microbiologiques et physico-chimiques mesurés. Il faut cependant noter la présence de turbidité.

Interprétations La présence de turbidité indique une présence anormale de matière en suspension, sans toutefois nécessiter des mesures sanitaires particulières.

Préconisations Vérifier le bon état des ouvrages de captage et de stockage, notamment l'infiltration d'eau de ruissellement. Un nettoyage, une désinfection et un rinçage périodiques des ouvrages et du réseau d'adduction d'eau (chambre de captage, collecteur, bache, réservoirs, conduites...) doit être réalisé au minimum une fois par an (article R 1321-56 du code de la santé publique), avec des produits autorisés (article R.1321-50 du même code). Effectuer des purges sur les antennes des réseaux où l'eau ne circule pas suffisamment.

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Distribution de : **LES VANELS**

Maître d'ouvrage : CC GORGES CAUSSES CEVENNES

Mende, le lundi 10 mars 2025

Page 1/1

Lieu de prélèvement		Date et préleveur	Terrain			Laboratoire										
			Chlore total mg(Cl ₂)/L	pH unité pH	Temp. de l'eau °C	Bactériologie					Physico-chimie					
						Bact. coliformes n/(100mL)	Esché- richia coli n/(100mL)	Flora à 22°C n/mL	Flora à 37°C n/mL	Entéro- coques n/(100mL)	Conduc- tivité µS/cm	Amo- nium mg/L	Nitrites mg/L	Nitrates mg/L	Dureté °f	Turbi- dité NPL
RESERVOIR DES VANELS ROBINET APRES UV		24/02/2025 LDA48	<0,03	8,1	6,6	0	0	4	1	0	404	<0,01	<0,01	5,6	21	0,57
LES VANELS HABITATION PARTICULIERE		24/02/2025 LDA48	<0,03	8,1	7,1	0	0	3	<1	0	405	0,034				0,8
Limites de qualité en gras		maximum		9		0	0			0	1100		0,1	50		1
Références de qualité en italiques		minimum		6,5							200					

Afin de faciliter la lecture du bulletin sanitaire, le tableau ci-dessus ne reprend qu'une partie représentative des paramètres réalisés lors du contrôle sanitaire. Néanmoins l'interprétation des résultats tient compte de la totalité des paramètres échantillonnés. La quantification exhaustive des paramètres est consultable à la demande en mairie.

Conclusions Résultats conformes, le jour du contrôle, aux limites de qualité en ce qui concerne les paramètres microbiologiques et physico-chimiques mesurés. Il faut cependant noter la présence de turbidité.

Interprétations La présence de turbidité indique une présence anormale de matière en suspension, sans toutefois nécessiter des mesures sanitaires particulières.

Préconisations Vérifier le bon état des ouvrages de captage et de stockage, notamment l'infiltration d'eau de ruissellement. Un nettoyage, une désinfection et un rinçage périodiques des ouvrages et du réseau d'adduction d'eau (chambre de captage, collecteur, bache, réservoirs, conduites...) doit être réalisé au minimum une fois par an (article R 1321-56 du code de la santé publique), avec des produits autorisés (article R.1321-50 du même code). Effectuer des purges sur les antennes des réseaux où l'eau ne circule pas suffisamment.

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Distribution de : **SALGAS RACOULES**

Maître d'ouvrage : CC GORGES CAUSSES CEVENNES

Mende, le lundi 10 mars 2025

Page 1/1

Lieu de prélèvement	Date et préleveur	Terrain			Laboratoire										
		Chlore total mg(Cl ₂)/L	pH unité pH	Temp. de l'eau °C	Bactériologie					Physico-chimie					
					Bact. coli-formes n/(100mL)	Esché- richia coli n/(100mL)	Flora à 22°C n/mL	Flora à 37°C n/mL	Entéro-coques n/(100mL)	Conduc- tivité µS/cm	Amo- nium mg/L	Nitrites mg/L	Nitrates mg/L	Dureté °f	Turbi- dité NFU
RESERVOIR SALGAS ROBINET APRES UV	24/02/2025 LDA48	<0,03	8,1	6,6	0	0	2	1	0	394	<0,01	<0,01	5,7	20,1	0,35
SALGAS HABITATION PARTICULIERE	24/02/2025 LDA48	<0,03	8,1	6,6	0	0	1	<1	0	384	<0,01				0,35
Limites de qualité en gras	maximum		9		0	0			0	1100		0,1	50		1
Références de qualité en italiques	minimum		6,5							200					

Afin de faciliter la lisibilité du bulletin sanitaire, le tableau ci-dessus ne reprend qu'une partie représentative des paramètres réalisés lors du contrôle sanitaire. Néanmoins l'interprétation des résultats tient compte de la totalité des paramètres échantillonnés. La quantification exhaustive des paramètres est consultable à la demande en mairie.

Conclusions Résultats conformes, le jour du contrôle, aux limites de qualité en ce qui concerne les paramètres microbiologiques et physico-chimiques mesurés.

Interprétations Rien à signaler

Préconisations Rien à signaler

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Distribution de : **SALPERIERES**

Maître d'ouvrage : CC GORGES CAUSSES CEVENNES

Mende, le lundi 10 mars 2025

Page 1/1

Lieu de prélèvement		Date et préleveur		Terrain			Laboratoire										
				Chlore total mg(Cl ₂)/L	pH unité pH	Temp. de l'eau °C	Bactériologie					Physico-chimie					
							Bact. coli-formes n/(100mL)	Esché- richia coli n/(100mL)	Flora à 22°C n/mL	Flora à 37°C n/mL	Entéro- coques n/(100mL)	Conduc- tivité µS/cm	Amo- nium mg/L	Nitrites mg/L	Nitrates mg/L	Dureté °f	Turbi- dité NFU
RESERVOIR SALPERIERES ROBINET APRES UV		24/02/2025 LDA48		<0,03	8,2	6	0	0	10	2	0	494	0,018	<0,01	3,3	25,5	<0,2
Limites de qualité en gras		maximum			9		0	0			0	1100		0,1	50		1
Références de qualité en italiques		minimum			6,5							200					

Afin de faciliter la lisibilité du bulletin sanitaire, le tableau ci-dessus ne reprend qu'une partie représentative des paramètres réalisés lors du contrôle sanitaire. Néanmoins l'interprétation des résultats tient compte de la totalité des paramètres échantillonnés. La quantification exhaustive des paramètres est consultable à la demande en mairie.

Conclusions Résultats conformes, le jour du contrôle, aux limites de qualité en ce qui concerne les paramètres microbiologiques et physico-chimiques mesurés.

Interprétations Rien à signaler

Préconisations Rien à signaler

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Distribution de : **SERRET**

Maître d'ouvrage : CC GORGES CAUSSES CEVENNES

Mende, le lundi 10 mars 2025

Page 1/1

Lieu de prélèvement		Date et préleveur	Terrain			Laboratoire										
			Chlore total mg(Cl ₂)/L	pH unité pH	Temp. de l'eau °C	Bactériologie					Physico-chimie					
						Bact. coliformes n/(100mL)	Esché- richia coli n/(100mL)	Fllore à 22°C n/mL	Fllore à 37°C n/mL	Entéro- coques n/(100mL)	Conduc- tivité µS/cm	Amo- nium mg/L	Nitrites mg/L	Nitrates mg/L	Dureté °f	Turbi- dité NFU
RESERVOIR DE SERRET ROBINET APRES UV		24/02/2025 LDA48	<0,03	8	8,2	0	0	14	<1	0	397	<0,01	<0,01	5,7	21,1	0,48
SERRET HABITATION PARTICULIERE		24/02/2025 LDA48	<0,03	8	7,4	8	0	95	7	0	395	<0,01				0,39
Limites de qualité en gras		maximum		9		0	0			0	1100		0,1	50		1
Références de qualité en italiques		minimum		6,5							200					

Afin de faciliter la lecture du bulletin sanitaire, le tableau ci-dessus ne reprend qu'une partie représentative des paramètres réalisés lors du contrôle sanitaire. Néanmoins l'interprétation des résultats tient compte de la totalité des paramètres échantillonnés. La quantification exhaustive des paramètres est consultable à la demande en mairie.

Conclusions

Résultats conformes, le jour du contrôle, aux limites de qualité en ce qui concerne les paramètres microbiologiques et physico-chimiques mesurés. Il faut cependant noter la présence de bactéries coliformes.

Interprétations

La présence de bactéries coliformes est un signe de dégradation de l'eau du réseau ou de dysfonctionnement du système de désinfection qui toutefois ne nécessite pas de mesure sanitaire particulière.

Préconisations

Vérifier le bon fonctionnement de la station de traitement.
Un nettoyage, une désinfection et un rinçage périodiques des ouvrages et du réseau d'adduction d'eau (chambre de captage, collecteur, bache, réservoirs, conduites...) doit être réalisé au minimum une fois par an (article R 1321-56 du code de la santé publique), avec des produits autorisés (article R.1321-50 du même code).
Effectuer des purges sur les antennes des réseaux où l'eau ne circule pas suffisamment.

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Distribution de : **LE BOUSQUET**

Maître d'ouvrage : CC GORGES CAUSSES CEVENNES

Mende, le lundi 10 mars 2025

Page 1/1

Lieu de prélèvement		Date et préleveur	Terrain				Laboratoire										
			Chlore libre mg(Cl ₂)/L	Chlore total mg(Cl ₂)/L	pH unité pH	Temp. de l'eau °C	Bactériologie					Physico-chimie					
							Bact. coliformes n/(100mL)	Esché- richia coli n/(100mL)	Fllore à 22°C n/mL	Fllore à 37°C n/mL	Entéro- coques n/(100mL)	Conduc- tivité µS/cm	Amo- nium mg/L	Nitrites mg/L	Nitrates mg/L	Dureté °f	Turbi- dité NFU
RESERVOIR DU BOUSQUET SORTIE RESERVOIR		24/02/2025 LDA48	<0,03	<0,03	8,2	8	0	0	59	4	0	320	<0,01	<0,01	<0,5	17,1	0,41
Limites de qualité en gras		maximum			9		0	0			0	1100		0,1	50		1
Références de qualité en italiques		minimum			6,5							200					

Afin de faciliter la lecture du bulletin sanitaire, le tableau ci-dessus ne reprend qu'une partie représentative des paramètres réalisés lors du contrôle sanitaire. Néanmoins l'interprétation des résultats tient compte de la totalité des paramètres échantillonnés. La quantification exhaustive des paramètres est consultable à la demande en mairie.

Conclusions

Résultats conformes, le jour du contrôle, aux limites de qualité en ce qui concerne les paramètres microbiologiques et physico-chimiques mesurés.

Interprétations

Absence de chlore libre résiduel dans le réseau.

Préconisations

Vérifier le bon fonctionnement de la station de traitement.
Remettre en état le dispositif de désinfection.